




SCHEMAT WARUNKÓW INSTALACJI PIEZOMETRÓW W WYTYPOWANYCH PUNKTACH




Rycina 1. Limmimetr/piezometr nr Pz_Z-I-1 – Zdzisławice I



Rycina 2. Piezometr nr Pz_Z-I-2 – Zdzisławice I




Rycina 3. Limmimetr/piezometr nr Pz_Z-II-3 – Zdzisławice II




II.

Rycina 4. Piezometr nr Pz_Z-II-4 – Zdzisławice II






Rycina 5. Limnimetr/piezometr nr Pz_Z-II-5 – Zdzisławice II




Rycina 6. Piezometr nr Pz_Z-II-6 – Zdzisławice II






Rycina 7. Limmimetr/piezometr nr Pz_B-III-7 – Bukowa III




Rycina 8. Piezometr nr Pz_B-III-8 – Bukowa III







Rycina 9. Piezometr nr Pz_B-III-9 – Bukowa III




Rycina 10. Limnimetr/piezometr nr Pz_M-IV-10 – Majdan IV




Rycina 11. Piezometr nr Pz_M-IV-11 – Majdan IV




Rycina 12. Piezometr nr Pz_M-IV-12 – Majdan IV




Rycina 13. Piezometr nr Pz_M-IV-13 – Majdan IV




Rycina 14. Limnimetr/piezometr nr Pz_S-V-14 – Stojeszyn V




Rycina 15. Piezometr nr Pz_S-V-15 – Stojeszyn V




Rycina 16. Limnimetr/piezometr nr Pz_S-VI-16 – Stawki VI; UWAGA: stabilizacja piezometru w podłożu za pomocą ceownika




Rycina 17. Piezometr nr Pz_S-VI-17 – Stawki VI




Rycina 18. Piezometr nr Pz_S-VI-18 – Stawki VI




Rycina 19. Limmimetr/piezometr nr Pz_S-VI-19 – Stawki VI




Rycina 20. Piezometr nr Pz_S-VI-20 – Stawki VI




Rycina 21. Piezometr nr Pz_S-VI-21 – Stawki VI




Rycina 22. Limnimetr/piezometr nr Pz_IL-VII-22 – Imielty Ług VII




Rycina 23. Limnimetr/piezometr nr Pz_IL-VII-23 – Imielty Ług VII




Rycina 24. Piezometr nr Pz_IL-VII-24 – Imielty Ług VII




Rycina 25. Piezometr nr Pz_IL-VII-25 – Imielty Ług VII



Rycina 26. Piezometr nr Pz_IL-VII-26 – Imielty Ług VII




Rycina 27. Piezometr nr Pz_IL-VII-27 – Imielty Ług VII




Rycina 28. Piezometr nr Pz_IL-VII-28 – Imielty Ług VII





Rycina 29. Piezometr nr Pz_IL-VII-29 – Imielty Ług VII



Rycina 30. Piezometr nr Pz_IL-VII-30 – Imielty Ług VII