

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych 8 istniejących gniazd bociana białego w obrębie woj. lubelskiego, na terenie powiatu janowskiego.
2. Remonty gniazd będą wykonywane w obrębie województwa lubelskiego, na terenie powiatu janowskiego w lokalizacjach przedstawionych w Tabeli 1.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczona jest zmiana miejsc modernizacji gniazd (w obrębie powiatu janowskiego) przez Zamawiającego.
Remonty gniazd bocianów będą pracami na wysokości i będą wymagały użycia podnośnika koszowego (tzw. zwyżki). Będą one realizowane w trudnych warunkach terenowych.
3. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych istniejących gniazd bociana białego przedstawia Tabela 1. Natomiast obiekty przeznaczone do remontów obrazują fotografie nr 1 do 8.

Tabela 1. Lokalizacje i szczegółowy zakres prac modernizacyjnych istniejących gniazd bociana białego

Lp.	Lokalizacja prac		Zakres prac (np. oczyścić dolut, odciążyć gniazdo, dostarczyć i zamontować platformę, demontaż i montaż w nowym miejscu)	Potrzeba zastosowania tzw. zwyżki	Uwagi
	Miejscowość	Słup wolnostojący / budynek / drzewo			
1.	m. Zofianka Górna (gm. Janów Lubelski)	drzewo	oczyszczenie dolotu do gniazda	Tak	lokalizacja gniazda Zofianka Górna, posesja nr 25, drzewo w pasie drogowym, zdjęcie nr 1
2.	m. Kocudza II (gm. Dzwola)	drzewo	oczyszczenie dolotu do gniazda	Tak	Kocudza II 159, zdjęcie nr 2
3.	m. Dzwola (gm. Dzwola)	drzewo	oczyszczenie dolotu do gniazda	Tak	Dzwola, posesja obok nr 12, Nieczynny punkt skupu mleka, zdjęcie nr 3
4.		drzewo	oczyszczenie dolotu do gniazda	Tak	Dzwola 68A, zdjęcie nr 4
5.	m. Krzemień I (gm. Dzwola)	drzewo	oczyszczenie dolotu do gniazda	Tak	Posesja nr 158, zielony drewniany budynek, (gospodarswo do sprzedania) właściciel Józef Flis, Dąbie 51, tel. 515978769 zdjęcie nr 5
6.	m. Potoczek (gm. Potok Wielki)	drzewo	oczyszczenie dolotu do gniazda	Nie	drzewo zlokalizowane na przeciwko sklepu w Potoczku przy skrzyżowaniu na m. Stawki, brak dojazdu dla zwyżki, oczyszczenie dolotu poprzez wejście na drzewo na linie, numer zdjęcia 6
7.	m. Strojeszyn (gm. Modliborzycze)	drzewo	oczyszczenie dolotu do gniazda	Nie	Strojeszyn 66, brak możliwości dojazdu dla zwyżki, oczyszczenie dolotu poprzez wejście na drzewo na linie, numer zdjęcia 7
8.	m. Godziszów (gm. Godziszów)	Słup wolnostojący	usunięcie części gniazda, odnowienie gniazda	Tak	gniazdo obok drogi, kierunek Janów Lubelski, nr zdjęcia 8

Zdjęcie 1



Zdjęcie 1a



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8

